

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 (тел. 8(391)275-16-45), эл. адрес: (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 2065/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 244»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Новашова В.В. от 30.11.2021 № 2065, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут «06» декабря 2021 года, по 15 часов 00 минут «14» декабря 2021 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Нечаевой Юлией Игоревной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) здания детского общеразвивающего сада, которым владеет и (или) пользуется муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244», г. Красноярск, ул. Тельмана, 47«в»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующего МАДОУ № 244 Кокоревой Юлией Игоревной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	Ворота, установленные на проезде к территории МАДОУ № 244 не обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео-	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной	01.12.2022

	аудиосвязи с местом их установки в случае пожара.	техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	
2	Руководителем учреждения не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств, а именно: в результате ложных срабатываний, произошедших с начала 2021 года в количестве 5 раз выявлена некорректная работа системы автоматической пожарной сигнализации в здании.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. п. 6.1.3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий: - выбором типов пожарных извещателей; - выбором алгоритма принятия решения о пожаре; - защитой от ложных срабатываний.	01.12.2022
3	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 2 комнаты № 16, 17, 18, 19), расположенных на втором этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНИП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.	01.12.2022
4	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 2	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2022

	комнаты 2, 3, 4, 5, 6), расположенных на втором этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНИП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
5	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 2 комнаты 7, 8, 9, 10, 11), расположенных на втором этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНИП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	01.12.2022
6	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 2 комнаты 22, 23, 24, 25, 31), расположенных на втором этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНИП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНИП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	01.12.2022
7	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 2 комнаты 33, 34, 35, 36), расположенных на втором этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно	01.12.2022

		<p>быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».</p> <p>Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».</p>	
8	<p>Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 2 комнаты 26, 27, 28, 29, 30), расположенных на втором этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.</p>	<p>ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p> <p>Что не противоречит требованиям:</p> <p>п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».</p> <p>Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».</p>	01.12.2022
9	<p>Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 1 комнаты 33, 34, 35, 36, 37), расположенных на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход .</p>	<p>ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p> <p>Что не противоречит требованиям:</p> <p>п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».</p> <p>Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».</p>	01.12.2022
10	<p>Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 1 комнаты 38, 39, 40, 41, 42), расположенных на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.</p>	<p>ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p> <p>Что не противоречит требованиям:</p> <p>п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».</p> <p>Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».</p>	01.12.2022
11	<p>Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер</p>	<p>ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.12.2022

	04:401:002:000468900 помещение № 1 комнаты 26, 27, 28, 29), расположенных на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНиП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	
12	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 1 комнаты 44, 45, 46, 47, 48), расположенных на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНиП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	01.12.2022
13	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 1 комнаты 49, 50, 51, 52, 53), расположенных на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. п. 3.12 СНиП II-L3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».	01.12.2022
14	Из помещений групповой ячейки (согласно технического паспорта нежилого здания инвентарный номер 04:401:002:000468900 помещение № 1 комнаты 4, 5, 6, 7, 8), расположенных на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в», предусмотрен один эвакуационный выход.	ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. Что не противоречит требованиям: п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно	01.12.2022

		<p>быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.</p> <p>п. 3.12 СНиП II-Д.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования». Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов».</p>	
15	<p>Не предоставлено документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для покрытий полов требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности, а именно на напольное покрытие в спортивном зале, согласно, технического паспорта инв. № 04:401:002:000468900 помещение № 6), расположенного на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в».</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>	01.12.2022
16	<p>Не предоставлено документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для покрытий полов требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности, а именно на напольное покрытие в музыкальном зале, согласно, технического паспорта инв. № 04:401:002:000468900 помещение № 20), расположенного на первом этаже здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в».</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>	01.12.2022
17	<p>Не предоставлено документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для покрытий полов требованиям технических регламентов (не представлен сертификат пожарной безопасности, а именно на напольное покрытие путей эвакуации (коридоры), согласно, технического паспорта инв. № 04:401:002:000468900 помещения № 7; № 12, № 21, № 43), расположенных на первом и втором этажах здания МАДОУ № 244 по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 47 «в».</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»: В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>	01.12.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или

уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска

по пожарному надзору Нечаева Ю.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

И.о.заведующего МАДОУ № 244

Кокорева Ю.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«14» декабря 2021 г.




(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19